

**Tillegg til Avtale vedrørende EX vedlikehold på rigger operert av MDN
(datert 14. november 2016)**

Maersk Drilling har i 2016 sett inn i vedlikeholds historie og –prosedyrer for om mulig kunne optimisere vedlikeholdsarbeidet på våre rigger.

Det blitt besluttet å endre oppsett for vedlikeholdsarbeid til et RBI (Risk Based Inspection) konsept, det vil si vedlikeholdsinspeksjoner basert på en risikoanalyse, som vil reduserer detaljerte EX inspeksjoner i boligkvarteret og skroget. Som en konsekvens vil en se en mindre økning i «harsh environment» områder som f.eks shakerrom. Totalt sett vil allikevel det årlige omfang av EX arbeidet blir redusert sammenlignet med tidligere.

I tillegg har en ny type arbeidsordre blitt implementert som tillater lenger tidsramme til å utføre EX jobben.

På bakgrunn av ovenfor nevnte er partene derfor enige om at ansatte tilknyttet EX pool i henhold til denne avtale kan benyttes til annet elektrikerarbeid, f.eks prosjekt, vedlikehold, garantisaker o.l.

Dette er i stedet for å redusere antall ansatte som er omfattet av denne avtale per i dag. Basert på videre aktivitet vil antall ansatte i EX pool bli fortløpende vurdert.

Forus, 24. mai 2017

for MAERSK DRILLING NORGE AS


Astrid H. Wesdal
HR Manager

for MAERSK-ANSATTES FORENING


Frode Larsen
Foreningsleder